

Naam screener:

Datum screening: 01/03/2022

**1 Algemene info**

Gemeente	Balen
Haltenaam	Hoolsterberg
Haltenummer	102489
Laad een overzichtsfoto van de halte op	
Toegankelijkheidsstatus De Lijn	["Geen aanduiding toegankelijkheidsstatus"]
Welke vervoersmodi halteren hier?	Bus/belbus
Welke soort halte is dit?	Halteren op de rijbaan

**2 Verhoogd perron met aanrijdbare boordsteen**

Wat is de hoogte van het perron?	Minder dan 7 cm
Is er een correct aangelegde aanrijdbare boordsteen?	Nee
Is de boordsteen wit?	/
Wat is de beschikbare lengte tussen de opstapplaats en opritten, zijstraten, ...	Meer dan 45m
Noteer eventuele verbeterpunten (perron)	Onderzoek de mogelijkheid om het perron te verhogen



Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (perron)



### 3 Toegankelijke verharding

Heeft het perron een toegankelijke verharding?	["Ja"]
Is het perron bereikbaar via toegankelijke verharding?	Ja
Noteer eventuele verbeterpunten (verharding)	
Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (verharding)	/

### 4 Drempelvrij

Is de aanliggende toegangsroute naar de halte drempelvrij?	Ja, de looproute naar het perron is drempelvrij en zonder komvormige goot
Is de halte bereikbaar via een toegankelijke helling(sbaan)?	Nee, er is geen helling(sbaan)
Noteer eventuele verbeterpunten (drempelvrij)	
Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (drempelvrij)	[manueel invoegen]

### 5 Obstakelvrije ruimte

Is de doorgangsbreedte voldoende op en naar het perron (1,5m met uitzondering van ev. versmallingen)?	Ja
Noteer eventuele verbeterpunten (doorgangsbreedte)	
Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (doorgangsbreedte)	/
Is er een bruikbare opstapzone voor rolstoelgebruikers?	Nee, er is voldoende beschikbare ruimte, maar de ruimte is bv. niet verhard, heeft obstakels, drempels, ...



Noteer eventuele verbeterpunten (verharde ruimte)

Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (verharde ruimte)

Opstapruimte verharde (privédomein?)



### 6 Geleiding voor blinden en slechtzienden

Is er geleiding aanwezig op het perron?	Nee
---	-----

### 7 Fietspad

Is er een fietspad of een fietssuggestiestrook langs het perron?	Nee, het perron is het fietspad
De breedte van het perron (tussen de boordsteen en het fietspad) is	

### 8 Accommodatie

Wat is de toestand van het schuilhuisje?	Het schuilhuisje is toegankelijk (drempelvrij + beschikbare circulatieruimte van 1,5m)
Noteer eventuele verbeterpunten (schuilhuisje toestand)	
Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (schuilhuisje toestand)	/
Is er een rustmogelijkheid aanwezig op de halte?	Ja, er is zitgelegenheid in het schuilhuisje zonder rugleuning
Is de reisinformatie voor iedereen en in alle omstandigheden leesbaar?	["Nee, de informatie hangt niet op de juiste hoogte"]
Noteer eventuele verbeterpunten (reisinformatie)	Het midden van de tekst bevindt zich idealiter op 125 cm hoogte.



Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (reisinformatie)



## 9 Veiligheid

Is het perron veilig bereikbaar?	Ja, het perron is bereikbaar via het fietspad
Is er een verlichtingsbron bij de halte, zodat de reiziger zichtbaar is en zich veilig voelt?	["Ja, er is straatverlichting"]
Is de reiziger vanaf het opstapvlak voldoende zichtbaar?	Ja
Is de aankomende bus of tram zichtbaar vanaf de zitgelegenheid?	Ja

## 10 Bereikbaarheid van de tegenoverliggende halte

Is er een tegenoverliggende halte?	Ja
Is er een zebrapad tussen de twee tegenoverliggende haltes?	Ja
Is er correcte geleiding voorzien aan de oversteekplaats tussen beide haltes?	Nee, er is geen geleiding voorzien
Is de route naar de tegenoverliggende halte toegankelijk?	["Ja"]
Noteer eventuele verbeterpunten (tegenoverliggende halte)	Voorzie op de bestaande fietsoversteekplaats een zebrapad met blindengeleiding



Vul de verbeterpunten aan met het nodige beeldmateriaal (tegenoverliggende halte)



## 11 Bijkomend advies

Is de toegankelijkheidsstatus van De Lijn correct?	Ja
Geef kort weer indien er nog bijkomende opmerkingen zijn:	Er is voldoende ruimte voor een toegankelijke rijbaanhalte
Score	Oranje
Benodigde actie	Voldoende ruimte, eventueel fietspaddossier
Prioriteit (3 = hoog – 1 = laag)	
Haalbaarheid (3 = hoog – 1 = laag)	
Gebruikersbevraging	zie overzicht gebruikersbevraging